

現公布認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師紀律委員會(‘委員會’)已分別於 2019 年 6 月 10 日、6 月 27 日、9 月 12 日、9 月 18 日及 10 月 24 日根據《建築物條例》(第 123 章)(‘該條例’)第 7 條的規定進行研訊,並信納陳佐堅先生,一名測量師,身為根據該條例第 3 條獲註冊的認可人士(‘該認可人士’),在向香港城市大學就康樂及體育大樓內陳大河綜合會堂的屋頂(‘屋頂’)上加設可移除的托盤綠化屋頂裝置(‘綠化覆蓋面’)以及發出認可人士證明書(日期為 2015 年 10 月 20 日)及一封信件(日期為 2016 年 1 月 14 日)提供專業意見時,犯有專業上的疏忽,促成屋頂負荷過重,於 2016 年 5 月 20 日倒塌,由於:

- (1) 他為綠化覆蓋面加設項目評估屋頂負荷量時犯下錯誤,由於:
 - (a) 他引用的設計外加荷載及恆載數字不正確,數字較相關批准圖則顯示的高;
 - (b) 他未有按照《建築物(建造)規例》第 17 條的規定,為屋頂預留 0.75 千帕斯卡的最小外加荷載。
- (2) 他核證在屋頂加設綠化覆蓋面不會超逾屋頂的設計負荷量,做法錯誤。
- (3) 考慮到康樂及體育大樓的樓齡及屋頂的大跨度鋼製桁架裝置,他為綠化覆蓋面加設項目提供意見前未有檢查及/或檢討屋頂當時的情況,及/或未有藉知會備忘提醒委託人,基於項目所受限制而對其意見有所保留。
- (4) 由於屋頂支承超出其恰當承載力的荷載,促成屋頂倒塌,上述作為(1)、(2)、(3)已同時或分別違反《建築物(建造)規例》第 6 條。

委員會命令該認可人士:

- (1) 受譴責;以及
- (2) 支付:
 - (a) 建築事務監督方面的費用港幣 595,800 元;以及
 - (b) 委員會研訊費用港幣 194,100 元。

2020 年 10 月 23 日

認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師
紀律委員會主席邱海雁