

第 5607 號公告

電力條例 (第 406 章)

現公布本人按照《電力條例》(第 406 章) (「條例」) 第 37 條及有關證據，信納並判定合豐工程 (亞洲) 有限公司，身為註冊電業承辦商 (註冊編號：009359)，於 2017 年 3 月 4 日，在新界大埔太和邨福和樓 2 字樓近 214 室走廊的電錶房，未能有效地督導所僱用的註冊電業工程人員，結果發生一宗電線損壞及電力供應故障的事故，違反條例第 34(6) 條的規定。

又公布按照條例第 36(1)(b) 條的規定，本人已譴責及對合豐工程 (亞洲) 有限公司處以罰款 5,000 元。

2019 年 9 月 6 日

機電工程署署長
(賴漢忠代行)